测温故障指示器 EKL5-T

产品使用说明书

一 产品简介:

EKL5-T型测温故障指示器,能就地实时显示电缆温度,并且可以对短路故障电流、接地故障电流、温度过热进行故障报警。传感器与主机之间的数据通过光纤传输,避免了电磁干扰与电击危险。本产品面板主机配置了485通讯接口,支持 MODBUS 协议,可以将数据进行远程传输。

主要技术指标

短路故障报警电流: 800A

过热报警温度: 0℃~150℃(出厂默认80℃)

接地故障电流: 20A

复位时间范围: 0~100H (出厂默认 24H)

相线电流检测范围: ≤1000A

接地电流检测范围: ≤200A

温度检测范围: 0℃-150℃

工作环境温度: -40℃~+85℃

通讯工作电压: DC12V~48V



二 应用范围:

EKL5-T 型测温故障指示器,广泛应用于电力电缆网设备中,如箱式开关站、电缆分支箱、环网柜等。固定在电缆上的电流/温度传感器实时检测线负载电流、温度,通过光纤将数据传给显示主机,在面板上的 OLED 屏显示数值,以便工作人员能够随时了解故障指示器所在线路的温度变化情况。当供电线路有短路或接地故障发生时,故障电流超过设定值,OLED 屏显示故障状态并记录,同时指示灯发出故障指示,通过远程通讯接口,将故障信息传递给监控中心,工作人员依据故障信息,迅速准确地找到故障线路,及时将故障排除,恢复电网供电。随着城乡电网改造和供电系统的不断发展完善,该产品已成为城乡电网设备中必不可少的先进配置。

三 产品功能及操作

3.1 功能:

- **3.1.1. 短路报警指示:** 短路传感器在工作中检测线路的电流,当线路发生短路故障电流大于等于 800A 时,传感器发出告警信号。
- 3.1.2. 接地报警指示:接地传感器在工作中检测线路的零序电流,当线路发生接地故障且接地故障电流超过报

警电流整定值时,发出报警信号。

- **3.1.3. 超温报警指示:** 传感器在工作中检测临近电缆头电缆温度,当电缆温度达到或超过报警温度整定值时, 传感器发出报警信号并上传面板。
- **3.1.4. 温度显示:** 二合一传感器在工作中监测线缆温度,以一定的频率下通过光纤传输到主机,主机接收到此信号后,在液晶屏上显示数据。
- 3.1.5. **二遥通信**:指示器收到短路、接地指示报警信号后,可通过 RS485 通信电缆输出远传故障状态;无故障时, 线路的负荷电流及监测点的温度通过 RS485 电缆定时上报给上位机。(可选功能)

3.2操作:

- 3.2.1 清除报警: 当线路发生故障时指示器产生报警信号,故障处理完毕后应清除报警,可通过触发指示器主机面板上的"复位/测试"按钮解除报警。按下面板上"复位/测试"按钮且小于 1 秒,本机进入复位状态,所有继电器复位,清除报警状态,设备在 5 秒内不接受任何操作,以明确复位操作被执行。
- 3.2.2 液晶唤醒: 当液晶在休眠状态,可按任意键唤醒液晶屏。当 30S 内没有任何操作,液晶显示屏会自动进入休眠状态。

3.2.3 设置超温定值:

在屏幕正常显示状态,按"SET"键进入主菜单,按"+""-/RES"键让光标停留在"温度阈值",按设置键进入温度设置;通过"+"、"-/RES"键选择要设置的温度阈值(在屏幕保护状态,按任何键唤醒屏幕即可)设置,通过"+"、"-/RES"键对报警温度进行调节,短按一下温度变化 1℃。调整到所要设置的值后按"SET"键保存退出。

3.2.4 复位时间设置:

在屏幕正常显示状态,按"SET"键进入主菜单,按"+""-/RES"键让光标停留在"复位时间",按设置键进入复位时间设置;通过"+"、"-/RES"键选择要设置的复位时间(在屏幕保护状态,按任何键唤醒屏幕即可)设置,通过"+"、"-/RES"键对复位时间进行调节,短按一下时间变化 1H。调整到所要设置的值后按"SET"键保存退出。

3.2.5 通讯地址设置:

在屏幕正常显示状态,按"SET"键进入主菜单,按"+""-/RES"键让光标停留在"通讯地址"通过"+"、"-/RES"键选择要设置的通讯地址(在屏幕保护状态,按任何键唤醒屏幕即可),通过"+"、"-/RES"键对通讯地址进行调节,短按一下地址位变化 1 位。调整到所要设置的值后按"SET"键保存退出。(出厂默认为 0,最大地址值为255)

3.2.6 波特率

本机默认波特率为 9600

四 安装使用或检测方法:


4.1 指示单元的安装


指示器的主机安装在配电柜的前面板上;或其他二次仪表安装板上,通过自身的弹簧卡扣与面板紧密接触, 起到固定指示器壳体的作用。

4.2 传感器的安装:

二合一传感器的安装:二合一传感器必须安装在电缆的单相分支上,可直接安装在被测临近电缆头的电缆上,并进行紧固,防止滑动而造成脱落。安装(参见图 1),拆卸(参见图 2)。

接地传感器的安装:接地传感器安装时应注意需将电缆的三根导线包围起来,电缆的接地线必须回穿传感器并紧固,防止滑动而造成脱落。(参见图 3)






4.3. 主机尺寸:

主机外形:长×宽×深 96×49×85mm

安装开口: 长 92+0.5mm 宽 44+0.5mm

五 端子定义及接线说明:



5.1 端子 8、9 为外部供电接口(8 正极、9 负极 DC12V~48V);

端子6、7为485通讯接口(6为485A,7为485B);

端子1、2、3为故障节点(其中1、3为故障输出);

端子4、5为远程复位节点;

- 5.2 指示器背板配置 1 组 485 通讯接口。
- 5.3 通讯调试:按后面板标识说明连接好 485A、485B 和外接供电 4 根线,将电缆另外一端对应连接电源和 DTU,即可实现数据上传通讯;

